


наш сайт

easysew.info

группа в контакте

https://vk.com/easysew_info



Браlette кружевной

Резинка пояса рекомендуемая (под застежку на крючки и петли):


размер 65 50см для широкой и мягкой резинки/56 для бретельной
размер 70 54см для широкой и мягкой резинки/60 для бретельной
размер 75 58см для широкой и мягкой резинки/64 для бретельной
размер 80 62см для широкой и мягкой резинки/68 для бретельной
размер 85 66см для широкой и мягкой резинки/72 для бретельной
размер 90 70 для мягкой/76 для бретельной
размер 95 74 для мягкой/80 для бретельной
размер в готовом виде!!!

Резинка для бретели - 45см*2шт в крое все размеры.

Расход кружева на лиф 0,4-0,8м в зависимости от размера и самого кружева, рисунка на нем.


ВНИМАНИЕ!!! Долевая на деталях дана для кружева.

Для трикотажа совместите нижний и верхний угол детали со стороны рельефа по прямой и получите линии долевой.




наш сайт
easysew.info


группа в контакте
https://vk.com/easysew_info



бок
узкая часть фестонов (основание)



наш сайт
easysew.info
группа в контакте
https://vk.com/easysew_info



наш сайт
easysew.info


группа в контакте
https://vk.com/easysew_info

узкая часть фестонов (основание)
центр

Центральная часть лифа - 2дет

ES91
90D

наш сайт
easysew.info
группа в контакте
<https://vk.com/easysewinfo>



наш сайт
easysew.info
группа в контакте
https://vk.com/easysew_info

узкая часть фестонов (основание)
центр

Центральная часть лифа - 2дет

ES91
90E