

Таблица мужских размерных признаков на рост 176

размер	46	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват талии	82	88	93	99	105	111	116	122
Обхват бедер	96	99	103	106	109	112	115	118
Длина рукава	60	60	60	60	60	60	60	60
Длина спинки (от 7 шейного)	44	45	45	45	45	46	46	46
Длина переда	45	46	46	47	48	49	49	50
Ширина спинки	39	40	41	41	42	43	44	45
Ширина полочки	35	36	38	39	41	42	44	45
Ширина проймы	11	12	13	13	14	15	15	16
Высота проймы	21	21	22	22	23	23	23	24
Обхват шеи	40	41	41	42	43	44	45	46
Высота линии талии	110	110	110	110	110	110	110	110
Ширина плеча	16	16	16	16	16	16	17	17